



Plan nr. 01

**Situationsplan**  
 Matr. nr. 38  
 Ejrlav: Viby By, Syv  
 Vestergade 14B, 4130 Viby Sjælland  
 Roskilde Kommune  
 Dato: 7. december 2018

Servitutter er undersøgt, Skel er (IKKE) fastlagt.  
 Målforhold 1 : 500 Kotesystem : Lokalt

- Signaturforklaring:
- Vandledning
  - YouSee
  - TDC
  - Kloak
  - EI/ Radius
  - EI/ Ørested
  - Gas
  - Servitut
  - EI
  - Kloak
  - Transformer

**MØLBÅK**  
 Landinspektører A/S

Tlf.: 702 00 883 - Fax: 702 00 884  
 www.molbak.dk - molbak@molbak.dk

- Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde
- Greveager 7, 2670 Greve
- Galoche Alle 15, 4600 Køge
- Østerbrogade 125, 1. sal, 2100 København Ø
- Sct. Peders Kirkeplads 9, 1. sal, 4700 Næstved

J. NR.: 181218 Sign. DK/sro