


Noter:


Koter er i m efter DVR 90
Der må ikke måles på tegningen.

Signaturer:

- Matrikelskel
- Regnvandskanal
- Regnvandsbassin
- Indmålt træer
- Dræn gasafværg
- Boring der er sløjfede
- Eksisterende gasmoniteringsboring
- Nye gasmoniteringsboring
- Lokale boringer til Det Høje C
- 3 m høje udluftningsrør
- Inspektionsbrønde
- Uden for polygon
CH₄=0 % og CO₂<10 %
- Indenfor polygon
CH₄>10 % vol



Målinger efterår 2015



Målinger fra før 2015

Bilag D. Situationsplan gasmonitering 2015

| | | | | | |
|------|------|--------------|--------------|--------|-------|
| Rev. | Dato | Bemærkninger | Tegn./Udarb. | Kontr. | Godk. |
|------|------|--------------|--------------|--------|-------|

| | | |
|---|--------------|------------|
| Roskilde Forsyning | | |
| MUSICON Regnvandsbassin og kanal | | |
| Oversigtstegning med boringer | WBS-nr. | 72201-A |
| Resultat af monitering efterår 2015 | Tegn./Udarb. | MALE/ TVB |
| | Kontr. | MSL |
| | Godk. | |
| Bemærkninger | Mål | 1:1000 |
| | Dato | 2016.06.23 |
| | Dokument nr. | Bilag 2 |
| | Rev. | 0.1 |

